






作業報告書 兼 納品書

管理番号:20090147009801-01-03

2020年10月1日(木)		車両番号: 		運転者名:  		現場担当者印						
業者名		出庫時間	作業開始時間	作業終了時間	入庫時間	米倉 強						
			10:20	16:16								
荷主名	発地	着地	実車距離	品名	台数・数量		実働時間					
	 415,097km	 415,107km	10km	C-40/普通5m3:ロング 6.5m3	1台	5 m ³	10:20 ~ 11:04	0.7h				
	 415,115km	 415,124km	9km	C-40/普通5m3:ロング 6.5m3	1台	5 m ³	11:22 ~ 11:43	0.4h				
	 415,133km	 415,142km	9km	C-40/普通5m3:ロング 6.5m3	1台	5 m ³	13:18 ~ 13:36	0.3h				
	 415,150km	 415,159km	9km	C-40/普通5m3:ロング 6.5m3	1台	5 m ³	13:55 ~ 14:20	0.4h				
	 415,168km	 415,177km	9km	C-40/普通5m3:ロング 6.5m3	1台	5 m ³	14:38 ~ 15:01	0.4h				
	 415,185km	 415,194km	9km	C-40/普通5m3:ロング 6.5m3	1台	5 m ³	15:22 ~ 15:40	0.3h				
	 415,203km	 415,212km	9km	C-40/普通5m3:ロング 6.5m3	1台	5 m ³	15:55 ~ 16:16	0.4h				
指示事項・備考	処理1	処理2	給油	軽油	86ℓ	入庫時	415,222km	積載状況				
				オイル	0ℓ	出庫時	414,981km	レ				
				グリース	0本	走行距離	241km					
整備記録	処理3	処理4	降車してサイン受領	レ	自重計確認	レ	満タン確認	レ	アイドリングストップ	レ	洗車	レ

MURACO